



**Taylor Machine Works, Inc.
Claves del Examen de Seguridad**

RS = Precauciones de seguridad 2a. Edición

OSHA = 29 CFR 1910.178 – Apéndice A **en Precauciones de seguridad 2a. Edición**

ANSI = ASME/ANSI B56.1 – Apéndice B **en Precauciones de seguridad 2a. Edición**

1. d. RS, página 33
2. c. RS, páginas 35, 39
3. d. RS, página 35; OSHA incorporando ANSI párrafo 4.15.2
4. e. RS, página 35
5. b. RS, páginas 35, 36
6. b. RS, página 37; OSHA (n) (6); ANSI párrafo 5.3.6
7. f. RS, páginas 38, 47
8. d. RS, páginas 38, 45, 48; OSHA (n) (6); ANSI párrafo 5.3.6
9. c. RS, página 32
10. f. RS, páginas 40, 41; OSHA (n) (4) (6); ANSI párrafos 5.3.6 y 5.3.7
11. b. RS, página 42
12. b. RS, página 43; OSHA (m) (5) (i) y (iii); ANSI párrafo 5.2.11
13. b. RS, página 44; OSHA (m) (3); ANSI párrafo 5.2.8
14. f. RS, página 29; OSHA (o) (1) y (o) (5); ANSI párrafos 5.4.1 y 5.4.2
15. d. RS, páginas 24, 25; ANSI párrafo 5.2.1; estar en la posición de operador quiere decir **con** el cinturón abrochado.
16. b. RS, páginas 18, 23; OSHA (n) (7) (iii); ANSI párrafo 5.3.10
17. a. RS, página 11
18. c. RS, página 9
19. d. RS, página 9
20. d. RS, páginas 65, 66
21. c. RS, página 66
22. a. RS, página 71
23. c. RS, página 71
24. e. RS, página 13
25. c. RS, páginas 11, 12

26. a. RS, página 64
27. e. RS, páginas 52, 55
28. a. RS, página 55
29. b. RS, página 46
30. e. RS, páginas 75, 9; OSHA (a) (4), (q) (6); ANSI párrafo 4.2.1
31. b. RS, página 9
32. d. RS, páginas 9, 11
33. b. OSHA (a) (4); ANSI párrafo 4.2.1
34. c. RS, páginas 13, 14
35. b. RS, página 8
36. a. RS, página 65
37. c. RS, página 51
38. c. RS, página 21; OSHA (n) (14); ANSI párrafo 4.4.2
39. a. RS, página 46
40. a. RS, páginas 65, 66
41. d. RS, página 20
42. a. RS, página 22; OSHA (o) (6); ANSI párrafo 5.4.4
43. a. ANSI párrafo 4.4.1
44. a. RS, página 15; OSHA (i); ANSI párrafo 4.18
45. a. OSHA (p); ANSI párrafo 5.5
46. b. OSHA (a) (6); ANSI párrafos 4.2.2 y 4.2.3
El usador está encargado con esta responsabilidad.
47. b. RS, páginas 24, 25; ANSI párrafo 5.2.1 (a)
¡Estar en la posición de operador quiere decir con el cinturón abrochado! Nunca salte.
48. a. RS, página 26; OSHA (n) (7); ANSI párrafo 5.3.8
49. b. OSHA (m) (2); ANSI párrafo 5.2.7
50. a. RS, páginas 56, 56; OSHA (q) (10)
51. a. RS, página 12; OSHA (n) Viajando (o) Cargando; ANSI párrafo 5.3 Viajando;
5.4 Cargando
52. a. RS, página 45
53. a. RS, página 12; ANSI párrafo 5.1.1